

Załącznik do informacji o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego z 30 września 2024 roku

Lp.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis aktualnego stanu technicznego
1	KRZESŁO LAGUNA	1-12-157	1606-808/98-W	Zniszczone, uszkodzona konstrukcja.
2	KRZESŁO OBROTOWE	1-12-176	1606-808/117-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, wyłamane oparcie.
3	KRZESŁO OBROTOWE	1-12-177	1606-808/118-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, wyłamane oparcie.
4	KRZESŁO ISO BLACK	1-12-188	1606-808/129-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, połamane podłokietniki.
5	KRZESŁO OBROTOWE SKÓRZANE	1-12-191	1606-808/132-W	Wyeksploatowane, dziurawa tapicerka, uszkodzony tłok.
6	KRZESŁO OBROTOWE	1-12-193	1606-808/134-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, uszkodzony mechanizm, nie nadaje się do użytku.
7	KRZESŁO OBROTOWE	1-12-194	1606-808/135-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, uszkodzony mechanizm, nie nadaje się do użytku.
8	KRZESŁO OBROTOWE	1-12-195	1606-808/136-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, uszkodzony mechanizm, nie nadaje się do użytku.

Lp.	Nazwa	Stary numer inwentarzowy	Nowy numer inwentarzowy	Opis aktualnego stanu technicznego
9	KRZESŁO OBROTOWE	1-12-196	1606-808/137-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, uszkodzony mechanizm, nie nadaje się do użytku.
10	KRZESŁO OBROTOWE	1-12-197	1606-808/138-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, uszkodzony mechanizm, nie nadaje się do użytku.
11	KRZESŁO IOS BLACK	1-12-210	1606-808/151-W	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, wyłamane oparcie.
12	KRZESŁO OBROTOWE XENON	1-12-231	1606-808/172-W	Wyeksploatowane, dziurawa tapicerka, uszkodzony tłok.
13	KRZESŁO BIUROWE OBROTOWE		1601-809/7053-I	Wyeksploatowane, zniszczona tapicerka, wyłamane oparcie.
14	TORBA MĘSKA	9-1-116	1606-808/819-I	Wyeksploatowana, dziurawa.